

Bruno Bock GmbH
Eichholzer Str. 23
D-21436 Marschacht

Kontakt: Dirk Hartung
Telefon: +49 4176 6469 715
Email: d.hartung@thiochem.com
Web: www.thiochem.com

Datum: 19. September 2022

Vorsorglicher Alarm bei Bruno Bock in Marschacht

Heute, am 19.09.2022 wurde um 8.35 Uhr von der Fa. Bruno Bock in Marschacht der interne Alarm ausgelöst. Ursache war ein Austritt von Wasserstoffperoxid, welcher bei einer Probenentnahme entstand. Der Austritt wurde sehr schnell gestoppt, sodass nur eine kleine Menge austreten konnte. Wegen des Verdachts auf einen Temperaturanstieg alarmierte Bruno Bock um 9.45 Uhr vorsorglich die Einsatzkräfte der Feuerwehr. Parallel wurde die Evakuierung des Betriebsgeländes Nord sowie des benachbarten Kiebitz-Marktes veranlasst. Gemeinsam mit den Einsatzkräften wurden weitere Temperaturmessungen durchgeführt, welche keine Auffälligkeiten zeigten. Um 12.23 Uhr wurde daraufhin Entwarnung gegeben und der Einsatz beendet.

Für Anwohner und Umwelt der Samtgemeinde bestand zu keiner Zeit Gefahr. Alle Mitarbeiter, Dienstleister und Einsatzkräfte sind wohlauf und in Sicherheit. Wir bedauern alle durch den Vorfall entstandenen Schwierigkeiten.